



המחברים של ספק הכח החשמלי

קראו על המחברים CONNECTORS של ספק הכח:

1. מחבר ATX
2. מחבר AUX
3. מחבר מולקס MOLEX
4. מחבר ברג BERG
5. מחבר סאטה SATA 15 פינים

◀ צרו מצגת ובה 6 שקפים, הוסיפו בכל שקף:

א. תמונה של סוג ה"מחבר" - מאיפה יוצא החשמל?

ב. חץ

ג. תמונה של החלק במחשב - לאן נכנס החשמל?

◀ הכניסו באפקטים את 3 החלקים בשקף: תמונה Ⓞ חץ Ⓞ תמונה

🖥 אפקטים באופיס 2003 – הצגת שקופיות ← הנפשה מותאמת אישית

🖥 אפקטים באופיס 2010 - הנפשות



Connectors:

